

На крепостном валу возле Громовой башни образовался провал грунта.

Автор: superadmin
01.04.2016 08:07

На крепостном валу возле Громовой башни образовался провал грунта.

Видимо, раньше его уже засыпали землёй и закрыли железными листами, но перепады температуры привели к тому, что провал увеличился. Спасателями пожарно-спасательного центра Администрации Смоленской области была обнаружена под землёй комната размером 4 на 4 метра и высотой 180 сантиметров. Скорее всего, ранее это был какой-то зимник типа склада или овощехранилища, потому что дополнительных выходов обнаружено не было. По обеим сторонам глухой кирпич, выходов в смежные комнаты нет. Свод находится в аварийном состоянии.

По мнению спасателей, в нынешнем состоянии провал представляет опасность для горожан. Сейчас специалисты пожарно-спасательного центра Администрации Смоленской области поставили вокруг опасного участка ленточное ограждение, а сам провал прикрыли.

Что делать дальше с обнаруженной комнатой – будут решать археологи и городская администрация.

